



Füllvolumen: 700L

Zust.		Änderung		Datum		Name		Zu Verarb.Mech.		Gewicht																																									
30	Über	12	10	10	10	10	10	Schwend %	Schwendp.	rs																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mess</th> <th>Über</th> <th>Bis</th> <th>Toleranz</th> <th>Messst.</th> <th>Benennung</th> <th>Gezeichnet</th> <th>Rechner</th> <th>Zust.</th> <th>Datum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.0</td> <td>±</td> <td>0.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30.00</td> <td>±</td> <td>0.01</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30.000</td> <td>±</td> <td>0.005</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Mess	Über	Bis	Toleranz	Messst.	Benennung	Gezeichnet	Rechner	Zust.	Datum	30.0	±	0.1								30.00	±	0.01								30.000	±	0.005								Produkt KLK 1208K		BAUER PACKAGING	
Mess	Über	Bis	Toleranz	Messst.	Benennung	Gezeichnet	Rechner	Zust.	Datum																																										
30.0	±	0.1																																																	
30.00	±	0.01																																																	
30.000	±	0.005																																																	
<small>Bitte beachten: Alle Maße sind in mm angegeben. Die Toleranzen sind in der Tabelle angegeben. Die Maße sind nur für die Darstellung der Zeichnung und sind nicht verbindlich. Die Maße sind nur für die Darstellung der Zeichnung und sind nicht verbindlich.</small>								Auftrags-Nr. Teil-Nr. Blatt-Nr.		Größe A																																									